

309C BD201F 2005.02

Mode d'emploi Coupe des métaux à sec Modèle 309C

Table des matières

2-3	Consignes et instructions de sécurité
4	Caractéristiques techniques, description de la machine
5	Déballage, déblocage de la tête de tronçonnage
6	Mise en service
7	Coupe à angle
8-9	Transport, entretien
10-12	Listes des pièces de rechange
13	Bon de garantie



MESURES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



Attention! La non observation des présentes instructions peut conduire à de graves accidents.

Cette machine présente, comme toutes les autres, certains risques d'utilisation et de conduite, typiques aux machines-outils. Si l'on reste attentif dans sa conduite ou qu'on la manipule convenablement on diminue notablement les risques éventuels. Faute de respecter les consignes de sécurité normales l'opérateur s'expose inéluctablement à des accidents.

La machine a été conçue pour les modes d'utilisation indiqués. Nous vous déconseillons vivement de la modifier ou de vous en servir selon d'autres critères, pour lesquels elle n'est pas conçue.

Si vous avez quelques questions sur l'utilisation de la machine, auxquelles vous n'auriez pas de réponse à l'aide du manuel, adressez vous en premier au vendeur qui pourra vous apporter une aide supplémentaire.

RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DES MACHINES

- Pour votre propre sécurité commencez par lire les instructions. Vous aurez beaucoup plus de satisfaction avec une machine dont vous connaissez la conduite, ses limites d'emploi, ainsi que les dangers spécifiques qu'elle présente.
- 2. Maintenir les carters de protection dans un état offrant la sécurité optimale. Surtout ne pas les démonter.
- 3. Les machines dont l'équipement électrique est pourvu d'une prise mâle, avec contact de protection, doivent toujours être raccordées au réseau par une boîte de jonction avec mise à la terre. En cas d'utilisation de prises intermédiaires n'ayant pas de contact de protection, il faut absolument raccorder la masse de la machine à une prise de terre. Ne jamais utiliser la machine sans avoir pris cette précaution.
- 4. Ne pas laisser sur la machine des outils, clés, ou autres éléments. S'assurer dans tous les cas que tous les outillages mobiles sont ôtés de la machine avant sa mise en marche.
- 5. Maintenir la zone d'évolution de l'opérateur libre de tout obstacle. Son encombrement, ou celui de la surface de travail, conduisent immanquablement à d'accidents.
- 6. Ne pas utiliser la machine dans un environnement dangereux. Ne pas s'en servir dans des locaux humides ou sous la pluie. Toujours éclairer correctement ses abords et le plan de travail.
- 7. Les enfants et les visiteurs doivent toujours être tenus à distance de la machine.
- 8. Protéger l'atelier contre l'intrusion de personnes non autorisées. Assurer la protection des enfants par des moyens appropriés, tels que des enceintes et des contacteurs principaux verrouillables.
- 9. Ne pas surcharger la machine. Son rendement et la qualité de son travail seront meilleurs si elle est utilisée dans le domaine pour lequel elle a été construite.
- 10. Ne pas utiliser d'accessoires pour des travaux pour lesquels ils ne sont pas conçus.
- 11. Portez des vêtements corrects. Les habits flottants, gants, foulards, bagues, colliers, gourmettes, et autres bijoux, sont à proscrire en raison des risques d'enroulement sur un organe de machine en rotation. Les chaussures doivent avoir des semelles antidérapantes. Couvrez vous la tête et ramassez entièrement les cheveux sous la coiffe.
- 12. Toujours porter des lunettes de protection, conformes aux mesures de la sécurité du travail. En cas d'usinage de matières poussiéreuses, porter aussi un masque antipoussières.
- 13. Fixer la pièce solidement dans l' étau. C'est plus sûr que de la tenir à la main et cela vous laisse les deux mains libres pour actionner la machine.

MESURES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



- 14. Veiller à la sécurité. Placer les pieds et incliner le corps de facon à avoir un équilibre maximal.
- 15. Maintenir constamment la machine en bon état. S'assurer que les arêtes de coupe de l'outil sont bien affûtées et qu'aucun déchet de métal n'y est collé. Respecter les consignes d'utilisation, de nettoyage, de graissage et de remplacement des accessoires utilisés.
- 16. Avant toute intervention sur la machine pour la maintenance, le remplacement de pièces de machine, ou l'échange d'outils, toujours prendre soin de débrancher la connexion d'alimentation.
- 17. N'utilisez que les accessoires conseillés dans le manuel d'utilisation. L'emploi d'accessoires non conformes est source d'accidents.
- 18. Evitez les mises en marche intempestives. Avant de brancher la prise d'arrivée du courant, veillez toujours à ce que l'interrupteur principal soit à sa position ARRET (0).
- 19. Vérifier régulièrement les pièces de machine susceptibles de détérioration. Tout organe, ou pièce, défectueux doit être immédiatement remis en bon état ou être remplacé.
- 20. Ne jamais quitter la machine si elle fonctionne. Toujours couper l'alimentation en courant et attendre son arrêt complet avant de s'en éloigner.
- 21. Ne jamais se servir de la machine si l'on est sous l'influence de médicaments, voir d'alcool ou de drogue.
- 22. Avant toute intervention dans l'équipement électrique, aux moteurs d'entraînement, etc; de la machine, toujours s'assurer qu'elle est déconnectée du réseau.

INSTUCTION DE SECURITE DU TRAVAIL

Transport de la machine

- 1. La machine pèse jusqu'à 24 kg.
- 2. Utiliser des moyens de transport appropriés pour transporter la machine.

Toujours porter des lunettes de protection!

Poste de travail


- 1. L'éclairage et la ventilation du local de travail doivent être suffisants.
- 2. L'éclairage doit être de 300 LUX pour assurer un bon travail.

Niveau sonore

1. La pression du niveau sonore de la machine pendant le fonctionnement doit être de 102,9dB (A). 2. Le niveau sonore peut être plus fort lors de la coupe en fonction du matériau. Il convient donc de se protéger du bruit et de prendre des mesures de sécurité appropriées (par. ex.: protection des oreilles).

Branchement électrique

- 1. La machine Modèle 309C est livrée avec câble d'alimentation et prise, 230V, 50Hz.
- 2. Les fusibles doivent être d'au moins 10A.
- 3. Les caractéristiques techniques précises se trouvent sur la plaque signalétique de la machine et sur le plan électrique joint aux présentes instructions.
- 4. *ATTENTION*: Débrancher la machine du secteur (enlever la prise) pour tous les travaux d'assistance technique ou de transformation ainsi que pour les réparations de la machine.
- 5 Le câble de terre jaune/vert est important pour la sécurité électrique. Il convient donc de le monter correctement.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	309C		
Tension moteur	230 V		
Puissance moteur	1,65 Kw		
Ampérage moteur max.	7,5 A		
Vitesse du moteur en tours/minute	1300		
Vitesse de la lame m/s	24,2		
Dimension de la lame mm	355 x 2,4 x 25,4, 70 dents		
Dimensions HxlxL mm	420 x 480x340		
Poids kg	23,9		
Capacités de coupe en mm:	90 °	45°	
Rond	130	105	
Carré	120x120	909x90	
Rectangulaire	95x185	120x120	

Contrôle du niveau en rapport avec le point 1.7.4 des Directives de machines 89/392.

En cas de charge normale et uniforme de la machine, le niveau sonore (NE23744) est de 102,9 dB(A).

Le niveau peut toutefois augmenter pour différents matériaux à coupe difficile de sorte que le personnel de service soit contraint de s'équiper d'une protection antibruit.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

Avec la tronçonneuse à lame circulaire PROMAC 309C, on dispose d'une machine optimale permettant d'effectuer des travaux de coupe multiples. La bonne utilisation et un entretien efficace de la machine garantissent un fonctionnement fiable et une haute précision de travail pendant de longues années.

La machine ne doit être mise en marche qu'après avoir étudié scrupuleusement le Manuel d'instructions et après avoir bien compris et parfaitement maîtrisé toutes les commandes de celle-ci servant à la faire fonctionner.

Chaque fonction de la machine doit être vérifiée séparément sans mettre la machine en marche.

CARACTERISTIQUES


- 1. La conception de cette machine permet de couper différents matériaux avec une lame en carbure de tungstène sans lubrifiant de coupe (coupe à froid).
- 2. La machine est élaborée de façon précise et n'impose aucune limite d'utilisation à du personnel expérimenté grâce à sa manipulation simple.
- 3. L'opération de coupe peut avoir lieu par la méthode suivante: de descente manuelle directe de la tête de coupe dans le sens de la table.
- 4. La tête de la machine en fonte d'aluminium stable garantit le maintien de la précision, acquise par l'usinage comme la rectification et l'alésage de précision.
- 5. La lame en carbure de tungstène PROMAC spécialement rectifiée est adaptée à cette machine et permet un grand nombre de coupes précises.

PREPARATIONS D'UTILISATION

Avant la mise en marche, vérifier que l'état et le fonctionnement de toutes les pièces de la machine sont impeccables. Le bon fonctionnement de la machine est garanti pour très longtemps, si les mesures de sécurité correspondant à la machine et la bonne manipulation de celle-ci sont respectées.

DEBLOCAGE DE LA TETE DE COUPE









Abb.3 Abb.4

- 1. La tête de coupe (A), Fig.3, est bloquée à l'aide d'une chaîne (B) en position basse à des fins de transport. Pour déplacer la tête de coupe (A) vers le haut, décrocher tout simplement la chaîne (B) du carter moteur.
- 2. La Fig. 4 montre la tête de coupe en position haute.

Pièces de la tronçonneuse

- 1. Poignée
- 2. Interrupteur
- 3. Protection de lame
- 4. Ressort de rappel
- 5. Etau de serrage
- 6. Socle de la machine
- 7. Câble d'alimentation
- 8. Bouchon des charbons
- 9. Moteur
- 10. Poignée de transport
- 11. Blocage de broche
- 12. Protection supérieure



MISE EN SERVICE ET REGLAGES



Interrupteur MARCHE - ARRET

Actionner l'interrupteur MARCHE (B) pour mettre en route la tronçonneuse. En relâchant l'interrupteur (B), la tronçonneuse s'arrête.




Abb.8

Blocage de l'interrupteur en position ARRET

IMPORTANT: Lorsque la machine n'est pas utilisée, il est recommandé de bloquer l'interrupteur en position ARRET à l'aide d'un cadenas (C) passé par les trous de la gachette (A), voir Fig. 9.




Abb.9

 Desserrer les 2 vis (G), Fig.10, et tourner le mors arrière (H) dans la position angulaire souhaitée. Resserrer ensuite les deux vis (G). Le mors avant (F) pivote dans la position prévue et s'alignera automatiquement avec la pièce.




Abb.10

2. La figure 11 montre une pièce serrée dans l'étau pour une opération de coupe d'onglet caractéristique.




Abb.11

Réglage de la course de descente de la lame

Il est possible de régler la course de descente à l'aide de la vis de butée (A), Fig.12. Le réglage s'effectue en desserrant le contre-écrou (B) et en serrant ou desserrant, selon nécessité, la vis de butée (A). Resserrer ensuite le contre-écrou (B).




Abb.12

La Fig.13 montre le bord du bras en fonte (C) en contact avec la vis de butée (A) limitant ainsi la course de descente de la lame.

ATTENTION: La vis de butée (A) ne doit pas être serrée trop enfoncée, car, dans ce cas, la lame découperait le bac de copeaux (B), Fig.19. Veiller à ce que la vis de butée soit toujours à la bonne hauteur avant de mettre la machine en marche.




Abb.13

TRANSPORT

PROMAC 309C

Pour transporter la machine, toujours bloquer la tête de coupe en position basse à l'aide de la chaîne (A), Fig. 15. Une poignée (B) permet de transporter facilement la machine.




Abb.15

ENTRETIEN

Changement de la lame

- 1. Couper l'alimentation électrique.
- 2. Desserrer les 3 vis (A), Fig.16, et enlever le capot de protection de la lame (B).




Abb.16

3. Enfoncer le blocage d'arbre (C), Fig.17, et faire tourner en même temps la lame (G) à la main, Fig.18, jusqu'à enclenchement du blocage d'arbre.




Abb.17

 Avec la clé à douille hexagonale de 8 mm fournie, desserrer la vis d'arbre (D), Fig.18, en tournant à gauche, puis enlever la vis d'arbre (D), la rondelle (E), le flasque de lame extérieur (F) et la lame (G).

Attention: Ne pas enlever le flasque de lame intérieur.

- 5. S'assurer que les surfaces des points d'appui de la lame sont propres et ne comportent aucune particule étrangère.
- 6. Installer une nouvelle lame (G), Fig.18, et s'assurer que les dents de la lame sont orientées vers le bas, puis commencer le remontage : flasque extérieur (F), rondelle (E) et vis d'arbre (D). Serrer la vis d'arbre (D) à droite.
- 7. Mettre en place le capot de protection de la lame, enlevé au point 2.

AVERTISSEMENT: S'assurer que le blocage d'arbre (C), Fig.17, est dégagé et que que la clé à douille hexagonale de 8 mm est enlevée avant de mettre la machine en marche.

Nettoyage du bac à copeaux

Dévisser la vis (A), Fig.19, retirer le bac (B) pour le nettoyer. Remettre celui-ci en place et resserrer la vis.

Contrôle et remplacement des balais de charbon

ATTENTION: Avant de contrôler les charbons, couper l'alimentation électrique de la machine. La durée de résistance des charbons est variable. Elle dépend de la charge de travail du moteur. Vérifier les charbons après les 50 premières heures de fonctionnement sur une machine neuve ou après mise en place d'un nouveau jeu de balais de charbon.

Après le premier contrôle, vérifier toutes les 10 heures de fonctionnement jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de remplacer les balais de charbon.

Les porte-balais (A), Fig. 20, se trouvent sur le carter de moteur et sont opposés l'un à l'autre. La Fig. 21 montre comment on enlève un des balais pour contrôle. Lorsqu'un charbon est inférieur à 7 mm sur un balai ou que le ressort ou le fil de connexion est endommagé ou grillé d'une façon quelconque, remplacer les deux balais. Si les balais semblent encore aptes à fonctionner, les remonter dans la position identique à celle dans laquelle ils se trouvaient.




Abb.18




Abb.19




Abb.20





Abb.21

PIECES DE RECHANGE





LISTES DES PIECES



					3090
1.	PM - 309001	Sicherheitsabdeckung /	58.	PM - 309058	Kohlenbürste / Charbon
0	DM 000000	Couvercle de sécurité	59.	PM - 309059	Kohlenbürstendeckel / Couvercle de charbon
2.	PM - 309002	Zahn- Unterlagscheibe / Rondelle	60.	PM - 309060	1/4x5/8 Zylinderschraube / Vis
3.	PM - 309003	M5x85mm Flachkopfschraube /Vis	61.	PM - 309061	1/4 Zoll federnde Unterlagscheibe
4.	PM - 309004	Feder / Ressort	01.	1 101 - 303001	Rondelle
5.	PM - 309005	M4x8mm Schraube / Vis	62.	PM - 309062	½ Zoll flache Unterlagscheibe /
6.	PM - 309006	Hebel / Levier	02.	FIVI - 309002	
7.	PM - 309007	Schraube / Vis	-00	DM 000000	Rondelle
В.	PM - 309008	Schutzblech für Sägeblatt / Plaque	63.	PM - 309063	Kettenhaken / Crochet de chaine
		de protection	64.	PM - 309064	Haken Aufbau / Crochet de
9.	PM - 309009	Hebel / Levier			montage
10.	PM - 309010	Schraube / Vis	65.	PM - 309065	M5x70mm Sechskantschraube /
11.	PM - 309011	Zylinderkopfschraube / Vis			Vis
12.	PM - 309012	Schutzplatte / Plaque de protection	66.	PM - 309066	Schallschirm / Protection de bruit
13.	PM - 309013	Kugellagerabdeckung / Couvercle	67.	PM - 309067	Kugellager / Roulement
	0000.0	de roulement	68.	PM - 309068	Anker / Induit
14.	PM - 309014	Flachkopfschraube / Vis	69.	PM - 309069	Kugellager / Roulement
15.	PM - 309015	Sicherungsring / Circlips	70.	PM - 309070	Gummizapfen / Tampon en
					gomme
16.	PM - 309016	Feder / Ressort	71.	PM - 309071	Zahnradgehäuse innen /
17.	PM - 309017	Schraube / Vis	' ' '		Carcasse engrenage
18.	PM - 309018	Schutzblech für Sägeblatt / Plaque	72.	PM - 309072	Gummizapfen / Tampon en
		de protection	12.	1 W - 303072	The state of the s
19.	PM - 309019	Schraube / Vis	70	DM 000070	gomme
20.	PM - 309020	Flansch / Flasque	73.	PM - 309073	Kugellager / Roulement
21.	-	siehe Zubehör / Voir accessoires	74.	PM - 309074	Feder / Ressort
22.	PM - 309022	Flansch / Flasque	75.	PM - 309075	Kolben / Piston
23.	PM - 309023	M10 flache Unterlagscheibe /	76.	PM - 309076	Sicherungsring / Circlips
		Rondelle	77.	PM - 309077	Gummizapfen / Tampon en
24.	PM - 309024	M10 Federring / Rondelle ressort			gomme
25.	PM - 309025	M10x25mm Sechskantschraube /	78.	PM - 309078	Kugellager / Roullement
-0.	000020	Vis	79.	PM - 309079	Vierkantschlüssel / Clé
26.	PM - 309026	M14x8mm Grobkopfschraube / Vis	80.	PM - 309080	Zahnradschaft / Goupille pour
27.	PM - 309027	Abdeckung / Recouvrement			l'engrenage
27. 28.	PM - 309027	M14x12 Zylinderkopfschraube / Vis	81.	PM - 309081	Kugellager / Roulement
20. 33.			82.	PM - 309082	Kugellager Roulement
	PM - 309033	Anschlag / Guide	83.	PM - 309083	Stift / Goupille
34.	PM - 309034	M14x12 Zylinderkopfschraube /Vis	84.	PM - 309084	Kugellager / Roulement
35.	PM - 309035	Leitungsschutz / Protection	85.	PM - 309085	Gummizapfen / Tampon en
36.	PM - 309036	M5 Federring / Rondelle ressort	00.	1 W 000000	gomme
37.	PM - 309037	M5 ext. Zahnscheibe / Rondelle	86.	PM - 309086	Zahnradgehäuse aussen /
38.	PM - 309038	Netzkabel / Câble	80.	F W - 309000	
38A	PM - 309038A	M3 Unterlagsscheibe / Rondelle	0.7	DM 000007	Carcasse engrenage avant
39.	PM - 309039	M4x16mm Schraube / Vis	87.	PM - 309087	Stift / Goupille
40.	PM - 309040	M5x30mm Zylinderkopfschraube /	88.	PM - 309088	Vierkantschlüssel / Clé
		Vis	89.	PM - 309089	Spindel / Arbre
11.	PM - 309041	1/8x5/8" Schraube / Vis	90.	PM - 309090	Kugellager / Roulement
12.	PM - 309042	Griff- linkes / Poignée gauche	91.	PM - 309091	M18 flache Unterlagscheibe /
43.	PM - 309043	M4x10mm Schraube / Vis			Rondelle
14.	PM - 309044	Schalter / Interrupteur	92.	PM - 309092	Stift / Goupille
45.	PM - 309045	M4x16mm Schraube / Vis	93.	PM - 309093	Schraubstockspannbacke /
					Machoire pour l'étau
1 6.	PM - 309046	Klammer / Bague serrage	94.	PM - 309094	M4x8mm Schraube / Vis
1 7.	PM - 309047	Griff - rechte Hand / Poignée droite	95.	PM - 309095	M5ext. Zahnscheibe / Rondelle
1 8.	PM - 309048	M5 Sechskantmutter / Ecrou	96.	PM - 309096	M5x18mm Zylinderkopfschraube
19.	PM - 309049	M5x12mm Zylinderkopfschraube /	30.	1 101 - 303030	Vis
		Vis	07	DM 200007	
50.	PM - 309050	M5 Federring / Rondelle ressort	97.	PM - 309097	Klemme / Serrage
51.	PM - 309051	Endabdeckung / Couvercle	98.	PM - 309098	Knopfgriff / Bouton poignée
52.	PM - 309052	M5x12mm Zylinderkopfschraube /	99.	PM - 309099	Griff / Poignée
		Vis		PM - 309100	M5x10mm Flügelschraube / Vis
53.	PM - 309053	M4x16mm Schraube / Vis		PM - 309101	Ring / Bague
54.	PM - 309054	M4x16mm Schraube / Vis	102.	PM - 309102	Schraubstockschraubensatz /
55.	PM - 309055	Motorgehäuse / Carcasse du			Jeu de boulons pour l'étau
٥٠.	000000	moteur	103.	PM - 309103	Sicherungsring / Circlips
56.	PM - 309056	Gummizapfen / Tampon en		PM - 309104	Abstützvorrichtung / Système
<i>.</i>	1 1VI - 303030				d'appui
5 7	DM 200057	gomme Kohlonbürgtenhalter / Borte	105	PM - 309105	Kette / Chaîne
57.	PM - 309057	Kohlenbürstenhalter / Porte	1		
		charbon	106.	PM - 309106	M8 Federring / Bague ressort
			I		

LISTES DES PIECES DE RECHNAGE




107. PM - 309107	Innensechskantschraube / Vis
108. PM - 309108	Aufbauteil / Pièce de montgage
109. PM - 309109	M5 Sechskantmutter / Ecrou
110. PM - 309110	
	Sicherung / Circlips
111. PM - 309111	Schraubstockplatte / Platteau pour
	etau
112. PM - 309112	M12 flache Unterlagscheibe /
	Rondelle
113. PM - 309113	M12 federnde Unterlagscheibe /
	Rondelle
114. PM - 309114	Bolzen / Boulon
115. PM - 309115	Innensechskantschraube / Vis
116. PM - 309116	M10 Federring / Bague ressort
117. PM - 309117	M10 flache Unterlagscheibe /
	Rondelle
118. PM - 309118	Skala / Règle
119. PM - 309119	Niete / Rivet
120. PM - 309120	M10 flache Unterlagscheibe /
0 0000	Rondelle
121. PM - 309121	M10 Sechskantmutter / Ecrou
122. PM - 309122	
122. PM - 309122	Einstelleinführung / Guide de
	réglage
123. PM - 309123	Flache Unterlagscheibe / Rondelle
124. PM - 309124	Linke Feder / Ressort gauche
125. PM - 309125	Flache Unterlagscheibe / Rondelle
126. PM - 309126	Wellenschutz / Protection d'axe
127. PM - 309127	M5x16mm Innensechskant
	schraube / Vis
128. PM - 309128	M5 Federring / Bague ressort
129. PM - 309129	Innensechskantschraube / Vis
130. PM - 309130	Strebenstütze / Protection de barre
131. PM - 309131	Befestigungsmutter / Ecrou
132. PM - 309132	M8x45mm Sechskantschraube/Vis
133. PM - 309133	Innensechskantschraube / Vis
134. PM - 309134	Sechskantmutter / Ecrou
135. PM - 309135	M4x12mm Zylinderkopfschraube /
	Vis
136. PM - 309136	Einstellmutter / Ecrou
137. PM - 309137	Schwingschaft / Pignon ecentrique
138. PM - 309138	Spezialmutter / Ecrou spécial
139. PM - 309139	M8x45mm Sechskantschraube /
100. 1 000.100	Vis
140. PM - 309140	8mm Sechskant Schrauben-
140. FW - 309140	schlüssel / Clé
444 DM 000444	
141. PM - 309141	Schraubenschlüsselhalter / Clé
142. PM - 309142	6mm Sechskant Schrauben-
	schlüssel / Clé
143. PM - 309143	Schraubenschlüsselhalter /
	Porteur pour Clé
153. PM - 309153	Halter / Porteur
154. PM - 309154	M6 flache Unterlagscheibe /
	Rondelle
155. PM - 309155	M6 Federring / Bague ressort
156. PM - 309156	M6x20mm Zylinderkopfschraube /
100. 1 W 000100	Vis
157 DM 200157	
157. PM - 309157	Basis / Base
158. PM - 309158	M4x8mm Zylinderkopfschraube /
	Vis
159. PM - 309159	Stützplatte / Plaque d'appui
160. PM - 309160	Spänekasten / Bôite de
	récupération
161. PM - 309161	1/4 Zoll 20CNC Sechskantmutter /
	Ecrou
162. PM - 309162	1/4 Zoll Federring / Bague ressort
163. PM - 309163	½ Zoll Federring / Bague ressort
12	3

164. PM - 309164	Schrägstellbarer Einrasthebel / Levier
165. PM - 309165	M5x10mm Flügelschraube / Vis
166. PM - 309166	Klemmleiste / Ligne de blocage
167. PM - 309167	Muffe / Adaptateur
168. PM - 309168	Abdeckung / Couvercle
169. PM - 309169	Abdeckung / Couvercle
170. PM - 309170	Filter / Filtre
171. PM - 309171	
	M5x12mm Zylinderkopfschraube Vis
172. PM - 309172	Schraube / Vis
173. PM - 309173	Schraube / Vis
174. PM - 309174	Schraube / Vis
175. PM - 309175	Schlauch / Tuyau
176. PM - 309176	Schlauch / Tuyau
177. PM - 309177	Kabelverbindung / Relieur de
	câble
178 180	
PM - 309178	Griff / Poignée complète
181. PM - 309181	Handrad / Volant étau
182. PM - 309182	Schraube / Goupille
191. PM -309191	Innensechskantschraube / Vis
192. PM - 309192	Klammer / Serrage
211. PM - 309211	Feder / Ressort
211. PM - 309211 212. PM - 309212	Feder / Ressort Schraube / Vis
212. PM - 309212	Schraube / Vis
212. PM - 309212 213. PM - 309213	Schraube / Vis Mutter / Ecrou
212. PM - 309212 213. PM - 309213 214. PM - 309214	Schraube / Vis Mutter / Ecrou Platte / Plate Scheibe / Rondelle
212. PM - 309212 213. PM - 309213 214. PM - 309214 215. PM - 309215	Schraube / Vis Mutter / Ecrou Platte / Plate Scheibe / Rondelle Schraube / Vis
212. PM - 309212 213. PM - 309213 214. PM - 309214 215. PM - 309215 216. PM - 309216	Schraube / Vis Mutter / Ecrou Platte / Plate Scheibe / Rondelle Schraube / Vis
212. PM - 309212 213. PM - 309213 214. PM - 309214 215. PM - 309215 216. PM - 309216 217. PM - 309217	Schraube / Vis Mutter / Ecrou Platte / Plate Scheibe / Rondelle Schraube / Vis Arm / Bra

Zubehör / Accessoires

21.	10030	Hartmetallblatt 355mm, 70Z / Lame
	10031	Hartmetallblatt 355mm, 80Z / Lame
	9962	Hartmetallblatt 355mm, 90Z / Lame





		A			
		Garan	ue		
die Dauer ausgefüllt	hren Ihnen auf den von 12 Monaten a e persönliche Gara Maschine beigefügt	ab Laufdatum. antie-Zertifikat	Einzige Vora	ussetzu	ng: dieses
	ocument nous nou	s engageons .	à rénarer l'a	rticle me	ntionné ci-
dessous d'achat. C	en garantie penda ette garantie ne se renvoyé avec la m	nt une période ra pas honorée	e de 12 mois e si ce certific	à partir at dûmer	t complété
dessous d'achat. C	en garantie penda ette garantie ne se	nt une période ra pas honorée	e de 12 mois e si ce certific	à partir at dûmer	t complété
dessous e d'achat. C n'est pas	en garantie penda ette garantie ne se	nt une période ra pas honorée achine en que	e de 12 mois e si ce certific stion pour to	à partir at dûmer ute répa	t complété
dessous e d'achat. C n'est pas	en garantie penda ette garantie ne se renvoyé avec la m	nt une période ra pas honorée achine en que	e de 12 mois e si ce certific stion pour to	à partir at dûmer ute répa	it complété ration.
dessous e d'achat. C n'est pas Modell / Modèle	en garantie penda rette garantie ne se renvoyé avec la m	nt une période ra pas honorée achine en que	e de 12 mois e si ce certific stion pour to	à partir at dûmer ute répa	it complété ration.
dessous d'achat. C	en garantie penda rette garantie ne se renvoyé avec la m	nt une période ra pas honorée achine en que	e de 12 mois e si ce certific stion pour to	à partir at dûmer ute répa	it complété ration.